



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Piața VASILE MILEA nr.1
PITEȘTI 110053, ARGEȘ, ROMÂNIA

Tel.: 0248 / 210056 Fax: 0248 / 220137 www.cjarges.ro



DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
NR. 9764/9907/14.07.2016

CĂTRE

Dna Simona Niculescu, comuna Băiculești, sat Valea Brazilor, nr.150

Spre știință: Instituției Prefectului - județul Argeș

În urma adresei dvs. înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.9764/04.07.2016 vă transmitem informațiile de interes public solicitate: Consiliul Județean Argeș nu a emis certificat de urbanism sau autorizație de construire pentru lucrările de întreținere desfășurate de primărie, pe data de 01.07.2016, pe drumul local Ulița Bisericii, în satul Valea Brazilor, comuna Băiculești.

Totodată vă aducem la cunoștință că urmare a petiției formulate în adresa menționată, precum și urmare adresei Instituției Prefectului - județul Argeș nr.813/05.07.2016, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.9907/05.07.2016 și a întâlnirii cu dvs. și reprezentanți ai Primăriei comunei Băiculești din data de 07.07.2016 la sediul Prefecturii Județului Argeș, reprezentanți ai Consiliului Județean Argeș au efectuat un control în data de 12.07.2016 la amplasamentul la care faceți referire.

În urma controlului s-au constatat următoarele:

- Pe drumul local Ulița Bisericii se executau lucrări de întreținere curentă cu utilajele primăriei: reprofilarea cu autogrederul a pietruirii existente, aducerea la cotă a acostamentelor, decolmatarea șanțurilor existente, strângerea materialului în grămezi și transportul acestuia în afara zonei drumului;
- Drumul este pietruit și prezintă o stare de viabilitate satisfăcătoare; acolo unde lățimea platformei este mai mare de 4.00 m, în profil transversal drumul are panta în acoperiș, scurgerea apelor se efectuează pe ambele părți și acolo unde distanța între proprietăți este mai mică de 4.00 m, în profil transversal drumul are panta unică și șanț doar pe o parte;
- Lucrările de întreținere nu sunt finalizate, pe anumite zone există pământ rezultat din curățarea șanțurilor. Pe un sector de drum de cca.10m, între proprietatea dlui Radu Marin și proprietatea dvs, unde profilul transversal are pantă unică, s-au profilat șanțuri pe ambele părți ale drumului.

Măsurile recomandate de reprezentanții Consiliului Județean Argeș sunt: curățarea și transportul pământului în depozit pe măsură ce este dislocat, precum și nivelarea terenului pe partea stângă a drumului (pe sensul de urcare), între proprietatea dlui Radu Marin și proprietatea dvs, astfel încât scurgerea apei să se facă doar pe partea dreaptă.

Concluziile controlului la fața locului sunt următoarele: lucrările de întreținere a drumului sătesc Ulița Bisericii nu necesită autorizație de construire, conform art.11, alin.1, litera i, din Legea 50/1991 (republicată și actualizată) și nu afectează proprietățile particulare.

Cu stimă,



ARHITECT ȘEF
arh. Andreea Cosmina TACHE

COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS
jurist Veronica TRĂSCĂ STROE

Întocmit:
Ing. Antonia ALDEA